


hl = hauteur du vide  
 hl = altezza luce  
 hl = Hoehe Licht  
 hs = hauteur de la niche selon tableau ( en cas d'engrenage dans le secteur des lamelles hs + 25 )  
 hs = altezza architrave da tabella ( con argano in zona lamelle hs + 25 )  
 hs = Hoehe Sturz nach Tabelle ( bei Getriebe im Lamellenbereich hs + 25 )

p = hauteur du paquet  
 p = altezza del pacco  
 p = Pakeithoehe

hauteur de la niche pour engrenage min.140  
 altezza vano per argano min.140  
 Nischenhoehe fuer Getriebe min.140

variable  
 variabile  
 variabel




- \* plus ev. rejets d'eau ou poignees de portes saillants.
- \* piu ev. sporgenza di sgocciolatoi, maniglie.
- \* plus evtl. vorstehende Wetterschenkel oder Tuergriffe.

Dans le cas de la commande motorisee il ne faut pas de niche pour engrenage.

In caso di comando a motore il vano per argano non e de necessario.

Bei Motorantrieb ist keine Getriebeische noetig.



M 1:1

VR70 5110